

# 水質検査結果報告書

No. 41JK-0213

令和5年11月20日

地蔵温泉 十福の湯 殿

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号第97号  
株式会社 科学技術開発センター  
長野市大字北長池字南長池境 2058-3  
TEL 026-263-2010 FAX 026-263-2012

令和5年11月15日 付け御依頼の水質試験結果は以下の通りです。

水質検査 部門管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検水種別	水道水					
	採水場所	上田市真田町傍陽9097-70 D区画外水道（真田いずみの森簡易水道）					
	採水者	吉見・五十嵐					
	採水日時	令和5年11月15日	9時57分	気温	4.0℃	水温	12.5℃
	天候等	晴れ		採水時残留塩素		0.2 mg/L	

検査項目	単位	検査成績	基準値	検査項目	単位	検査成績	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下				
大腸菌	—	陰性	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	3.8	200				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3				
pH値	—	7.5	5.8～8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5				
濁度	度	0.1 未満	2				
以下余白							
判定		上記水質項目については水質基準に適合。					
備考		★印の検査成績は不適合です。 検査方法及び基準値は平成15年厚生労働省告示第261号による。					