

# 水質検査結果報告書

No. 41JK-1164

令和6年9月19日

地蔵温泉 十福の湯 殿

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号第97号  
株式会社 科学技術開発センター  
長野市大字北長池幸南長池境 2058-3  
TEL 026-263-2010 FAX 026-263-2012

令和6年9月11日 付け御依頼の水質試験結果は以下の通りです。

水質検査 部門管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検水種別	水道水						
	採水場所	上田市真田町傍陽9097-70 D区画外水道(真田いずみの森簡易水道)						
	採水者	吉見・五十嵐						
	採水日時	令和6年9月11日	9時56分	気温	24.5℃	水温	22.6℃	
	天候等	曇り		採水時残留塩素	0.1			mg/L

検査項目	単位	検査成績	基準値	検査項目	単位	検査成績	基準値
一般細菌	個/ml	0	100以下				
大腸菌	—	陰性	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	6.1	200				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3				
pH値	—	7.6	5.8 ~ 8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5				
濁度	度	0.1 未満	2				
以下余白							

判定 上記水質項目については水質基準に適合。

備考 ★印の検査成績は不適合です。  
検査方法及び基準値は平成15年厚生労働省告示第261号による。