水質検査結果報告書

No. 42JK－0339

令和7年1月15日

地蔵温泉 十福の湯 殿

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号第97号
株式会社 科学技術開発センター
長野市大字北長池字南長池境 2058-3
TEL 026-263-2010 FAX 026-263-2012

水質検査部門管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
濱口	正村	上原

令和7年1月9日 付け御依頼の水質試験結果は以下の通りです。

検体	検水種別	水道水				
	採水場所	上田市真田町傍陽9097-70 D区画外水道(真田いずみの森簡易水道)				
	採水者	吉見・五十嵐				
	採水日時	令和7年1月9日 10時04分	気温	1.0 ℃	水温	7.0 ℃
	天候等	曇り	採水時残留塩素	0.1 mg/L		

検査項目	単位	検査成績	基準値	検査項目	単位	検査成績	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下				
大腸菌	—	陰性	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	7.2	200				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3				
pH値	—	7.3	5.8 ～ 8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5				
濁度	度	0.1 未満	2				
以下余白							

判定	上記水質項目については水質基準に適合。
備考	★印の検査成績は不適合です。 検査方法及び基準値は平成15年厚生労働省告示第261号による。